



Panamá, 27 de mayo del 2019.

**COMPENDIO INFORME DE ENSAYO
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y SUPERFICIAL**

Nombre de la Empresa: Minera Panamá S.A
Responsable del Proyecto: Gumerindo Castro
Fecha de Recepción de la Muestra: 17 de mayo del 2019.
Fecha de Análisis de la Muestra: 17 al 27 de mayo del 2019.
Trabajo No.: PAN-LAB2-575-2019.

A. Descripción del Análisis

Se realizó la determinación de parámetros **Aceites y Grasas, Temperatura y metales** sobre tres (3) muestras de **Agua Residual y Superficial - PACO** identificadas por el cliente como: **Descarga-PACO-U1, Descarga-PACO-U2, Toma Agua de Mar – PACO** denominadas por el laboratorio como:

Tabla 1. Descripción de muestras:

Sitio	Código de Muestra	Fecha / Hora
Descarga-PACO-U1 (Simple)	LAB2-575-M1	16/05/2019 ; 09:00
Descarga-PACO-U1 (Simple)	LAB2-575-M2	16/05/2019 ; 10:59
Descarga-PACO-U1 (Simple)	LAB2-575-M3	16/05/2019 ; 13:10
Descarga-PACO-U1 (Simple)	LAB2-575-M4	16/05/2019 ; 15:01
Descarga-PACO-U1 (Compuesta)	LAB2-575-M5	16/05/2019 ; 15:01
Descarga-PACO-U2 (Simple)	LAB2-575-M6	16/05/2019 ; 09:05
Descarga-PACO-U2 (Simple)	LAB2-575-M7	16/05/2019 ; 11:03
Descarga-PACO-U2 (Simple)	LAB2-575-M8	16/05/2019 ; 13:13
Descarga-PACO-U2 (Simple)	LAB2-575-M9	16/05/2019 ; 15:04
Descarga-PACO-U2 (Compuesta)	LAB2-575-M10	16/05/2019 ; 15:04
Toma - Agua Mar – Paco (simple)	LAB2-575-M11	16/05/2019 ; 13:20

B. Métodos de Análisis

Los análisis químicos, físicos y microbiológicos realizados, se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos del Manual “Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater” y el método EPA 200.7. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por: Lic. Ariel García, Lic. Lorena Moreno, Lic. Estefanía Ayala.

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



C. Muestreo

La toma de muestra fue realizada el día **16 de mayo de 2019** en el periodo comprendido entre **09:00 a 15:04**, según el procedimiento **CTD-P-GT-LA2-008**, por el siguiente personal de Inspectorate Panamá: Lic. Ariel García (idoneidad N°0812), Lic. Andrés Jean-François (idoneidad N° 0676).

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	557519	Descarga-PACO-U1
997134	557512	Descarga-PACO-U2
996976	535752	Toma-Agua Mar- Paco

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-5750-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-Cl-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

F. Registro Fotográfico




Fig.1. Toma de muestra en el punto
Descarga-Paco-U1.



Fig.2. Medición de parámetros en el punto
Descarga-Paco-U1.



Fig.3. Toma de muestras en el punto de Descarga-Paco-U2.



Fig.4. Medición de parámetros en el punto Descarga-Paco-U2.

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



Fig.5. Vista en el punto Toma Agua Mar-Paco.



Fig.6. Toma de muestra en el punto de Ta-Agua Mar - Paco.

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultado obtenido para las muestras simples de Agua Residual.

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U1 (16/05/2019; 09:00) LAB2-575-M1	Muestra Descarga-Paco-U1 (16/05/2019; 10:59) LAB2-575-M2	Muestra Descarga-Paco-U1 (16/05/2019; 13:10) LAB2-575-M3	Muestra Descarga-Paco-U1 (16/05/2019; 15:01) LAB2-575-M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,87	7,60	7,61	7,53	6-9
* Temperatura	°C	34,6	35,1	35,0	35,2	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultado obtenido para las muestras simples de Agua Residual.

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U2 (16/05/2019; 09:05) LAB2-575-M6	Muestra Descarga-Paco-U2 (16/05/2019; 11:03) LAB2-575-M7	Muestra Descarga-Paco-U2 (16/05/2019; 13:13) LAB2-575-M8	Muestra Descarga-Paco-U2 (16/05/2019; 15:04) LAB2-575-M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	7,87	7,93	7,96	7,97	6-9
* Temperatura	°C	29,8	29,9	30,2	30,2	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultado obtenido para la Compuesta muestra de Agua Residual.

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U1 LAB2 575-M5 (16/05/2019; 15:01)	Muestra Descarga-Paco-U2 LAB2 575-M10 (16/05/2019; 15:04)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	135	137	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	<0,010	0,2
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0349	0,0343	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	0,0067	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	<0,0022	0,0133	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultado obtenido para la muestra de Agua Superficial.

Parámetros	Unidades	Muestra de Toma –Agua Mar-Paco LAB2-575-M11 (16/05/2019 ; 13:20)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	0,2
* pH	Unidad de PH	8,00	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	129	50
* Temperatura	°C	32,2	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0382	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0022	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.



H. Control de la Calidad

Todos los ensayos son evaluados por medio del uso de **Materiales de Referencia Certificados** (MRC's), con fechas vigentes y Trazables al **National Institute of Standards & Technology (NIST)**.

Como una medida de control en la toma de decisiones, **INSPECTORATE PANAMA**, División Ambiental, utiliza en cada lote de análisis una muestra de concentración conocida para determinar índices de recuperación, los cuales son evidencia del desempeño aceptable de nuestras operaciones. Si la recuperación del patrón está entre **90 y 110%**, se acepta el lote de análisis. En caso contrario, se rechaza y se analiza nuevamente.

Laboratorio Ambiental
Lic. Ariel García
Idoneidad 0812
Registró 0909

---FIN DEL INFORME---

All Operations to be carried out in accordance with Bureau Veritas Commodities
Division General Conditions of Services (2014 Edition)
An electronic version can also be viewed on our company website
http://www.inspectorate.com/general_conditions_of_service

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación					
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃					
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 / 3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒					
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.					
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:								
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Nombre	Firma	Ariel García				Andrés Jean Francois		Descarga-PACO-U1
Nombre	Firma										
Ariel García											
Andrés Jean Francois											
Código de muestra		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros				
PAN-LAB2-575-M1-2019		BVA	3	1 L	9:00	16/05/19	Aceites y Grasas.				
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.											
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora					
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00					
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? ☒ Sí No					
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha							
		Firma:		Hora							



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación																																																																					
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐			1. Frio 5. HCl																																																																					
			2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐			2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃																																																																					
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒																																																																					
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.																																																																					
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:																																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Nombre	Firma	Ariel García				Andrés Jean Francois		Descarga-PACO-U1																																																																
Nombre	Firma																																																																										
Ariel García																																																																											
Andrés Jean Francois																																																																											
<table border="1"><thead><tr><th>Código de muestra</th><th>Envase</th><th>Preservación</th><th>Cantidad</th><th>Hora</th><th>Fecha</th><th>Parametros</th></tr></thead><tbody><tr><td>PAN-LAB2-575-M2-2019</td><td>BVA</td><td>3</td><td>1 L</td><td>10:59</td><td>16/05/19</td><td>Aceites y Grasas.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	PAN-LAB2-575-M2-2019	BVA	3	1 L	10:59	16/05/19	Aceites y Grasas.																																																											
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros																																																																					
PAN-LAB2-575-M2-2019	BVA	3	1 L	10:59	16/05/19	Aceites y Grasas.																																																																					
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.																																																																											
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora																																																																				
Ariel García			16/05/19	16:00			16/05/19 16:00																																																																				
Ingresa al laboratorio			16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? ☒ Sí No																																																																				
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha																																																																						
			Firma:		Hora																																																																						



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/13-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMA		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual ☒	5. Otro:	1. Frio	5. HCl	
		2. Agua Natural ☐		2. HNO ₃	6. NaOH	
		3. Sedimentos ☐		3. H ₂ SO ₄	7. Acetato de zinc	
		4. Suelos ☐		4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒		
Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326				Descripción del muestreo		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.		
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre	Firma	Descarga-PACO-U1				
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-575-M4-2019	BVA	3	1 L	15:01	16/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha		
		Firma:		Hora		



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto ☒ Puntual ☐	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Nombre		Firma		Descarga-PACO-U1			
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-575-M5-2019	BLP	1	1 L	09:00@15:01	16/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-575-M5-2019	BLP	2	1 L	09:00@15:01	16/05/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual ☒	5. Otro: ☐	1. Frío	5. HCl	
		2. Agua Natural ☐		2. HNO ₃	6. NaOH	
		3. Sedimentos ☐		3. H ₂ SO ₄	7. Acetato de zinc	
		4. Suelos ☐		4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N		Descripción del muestreo		
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.		
Nombre Firma						
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-575-M6-2019	BVA	3	1 L	9:05	16/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha		
		Firma:		Hora		



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García							
Andrés Jean Francois			Descarga-PACO-U2				
Código de muestra		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-575-M7-2019		BVA	3	1 L	11:03	16/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García							
Andrés Jean Francois			Descarga-PACO-U2				
Código de muestra		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-575-M8-2019		BVA	3	1 L	13:13	16/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LAB-11/03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-575-M9-2019	BVA	3	1 L	15:04	16/05/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	16/05/19	16:00			16/05/19 16:00
Ingresa al laboratorio	16/05/19	20:00			
		Nombre:	Fecha	¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Firma:	Hora		



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto ☒ Puntual ☐	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre		Firma	Descarga-PACO-U2				
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-575-M10-2019	BLP	1	1 L	09:05@15:04	16/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-575-M10-2019	BLP	2	1 L	09:05@15:04	16/05/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? ☒ Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra				Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual ☐ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐				1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril				Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Toma-Agua Mar-PACO				Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Toma-Agua Mar-PACO.	
Personal							
Nombre	Firma						
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-575-M11-2019	BLP	1	1 L	13:20	16/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-575-M11-2019	BLP	2	1 L	13:20	16/05/19	Metales Totales.	
PAN-LAB2-575-M11-2019	BVA	3	1 L	13:20	16/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			